

HIGRÓMETRO-TERMÓMETRO P-320



Escala temperatura:
-15 a +50°C
Escala humedad:
10 a 99% HR
Código: IM 16 306

INSTRUCCIONES DE USO

Puesta en servicio

Retire el film protector del teclado. Abra el compartimento de la batería situado en el aparato y retire, en su caso, la banda de interrupción de la batería. Una vez que las baterías están colocadas, el aparato se conecta automáticamente y está listo para funcionar.

Botón ON/OFF

Apretar sobre este botón para conectar o desconectar la medición.

Botón °C/°F

Sirve para conmutar la indicación de °C a °F. La unidad elegida queda en memoria una vez que el aparato está fuera de servicio.

Botón MAX/MIN

Cuando usted aprieta por primera vez el botón **MODE**, el valor de temperatura máximo desde la puesta en circuito del aparato es indicado en el display. Cuando usted aprieta de nuevo, se indica el valor de temperatura mínimo. Cuando usted vuelve a apretar un vez más, aparece el valor de la temperatura actual.

Para borrar los valores MAX y MIN, apriete el botón **CLEAR** durante 3 segundos aproximadamente mientras se encuentre en modo MAX o MIN marcado en el display. Para marcar de nuevo la temperatura actual, apriete de nuevo el botón **MAX/MIN**.

Iluminación del display

Apriete el botón de iluminación. El display se ilumina durante 5 segundos aproximadamente. A continuación la iluminación desaparece automáticamente.

Cambio de baterías

Ponga nuevas baterías cuando el aparato marque valores absurdos al apretar en los botones.

 **SALVADOR ESCODA S.A.**®

Central BARCELONA:
c/. Rosselló, 430-432 bajos - 08025 BARCELONA
Teléfono 93 446 27 80 - Fax 93 456 90 32